



*Agenzia Italiana del Farmaco*  
**AIFA**

### **CAPITOLATO TECNICO**

**Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS, del servizio di revisione, ricarica e collaudo estintori e fornitura di materiale - CIG ZD91C93805.**

## OGGETTO

Nel rispetto della norma UNI 9994-1:2013 si richiedono i seguenti servizi:

- Revisione e ricarica di n. 76 estintori a polvere 6 kg classe 34A-233B-C.
- Revisione e ricarica di n. 5 estintori a CO2 da 5 kg.
- Collaudo n. 2 estintori a CO2 da 5 kg.

Il fornitore dovrà prelevare gli estintori ai piani delle sedi dell'AIFA, site in Roma, in via del Tritone 181 e via del Tritone 169 e ricollocarli al termine delle operazioni di revisione e collaudo. Durante tali operazioni dovranno essere forniti degli estintori muletto che dovranno essere sostituiti contestualmente alle operazioni di prelievo, a cura e spese del fornitore.

Si richiede, inoltre, la fornitura di:

- N. 20 cartelli in alluminio con simbolo estintore a polvere e scritta "ESTINTORE N. \_\_" dim. 31x25 circa.
- N. 2 cartelli in alluminio a bandiera con simbolo estintore a polvere e scritta "ESTINTORE N. \_\_".
- N. 2 manichette UNI45.

Sono a carico del fornitore tutte le spese di trasporto, dislocazione ed eventuali smaltimenti di materiale di risulta e di quant'altro necessario al fine di una regolare attività nel rispetto delle normative vigenti.

## DURATA

Le attività di prelievo dovranno essere ultimate entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'accettazione dell'ordine.

Le operazioni di restituzione degli estintori revisionati e collaudati dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal prelievo.

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata in AIFA entro 20 (venti) giorni dall'accettazione dell'ordine.